



***epoxy coating 2005*** recubrimiento 100% solido sin solventes,  
aplicado en tanque de agua caliente. Westin Regina Zona Rosa. Ciudad de México



***epoxy coating 2005*** recubrimiento 100% solido sin solventes,  
aplicado en tanque de agua caliente. Westin Regina Zona Rosa. Ciudad de México.






inicial



final



detalle del sello

Sello en brida en cisterna del hotel con **seal mastick 2800 & epoxy coating 2001**. Zona Helipuerto. Westin Galerías Zona Rosa. Ciudad de México.




Sello de los elementos acrilicos del domo con ***seal roof 2700***.  
Sheraton Cancún Hotels & Resort. Cancún, Quintana Roo.



Aplicación de ***epoxy coating 2001***, en el interior de la jardinera el lobby. Sheraton Huatulco Resort. Oaxaca, México.






Recubrimiento **epóxico 100% sólido sin solventes epoxy Fda 2005**, en tanque de agua desmineralizada, Richardson Vic's, para la fabricación de Vick Vaporrub





Vista general de los trabajos de impermeabilización con el Sistema **imper slim 80** en Laboratorios Merck Sharp & Dohme. Ciudad de México.





Vista general de los trabajos de impermeabilización con el Sistema **imper slim 80** en Sheraton Cancún Hotels & Resort. Cancún, Quintana Roo.








Abriendo grietas con agua a presión, para aplicación Sistema **imper slim 80** agencia Ford Azcapotzalco. Ciudad de México



Impregnación de losa, obturando fisuras y grietas con el Sistema **imper slim 80** agencia Ford Azcapotzalco. Ciudad de México.





Aplicación de sello en fisuras y grietas con el Sistema ***imper slim 80***  
Westin Regina Cancún. Cancún, Quintana Roo.